



Banda antisudorante SPEEDGLAS de tejido. Repuesto para las caretas de soldadura 3M Speedglas de las series 100, 9000 y SL.

MARCA: 3M



SP167525

Banda antisudorante SPEEDGLAS de tejido azul doblado.

MARCA: 3M



SP168000

Banda antisudorante de piel SPEEDGLAS. Evita que el sudor corra por la cara/ojos. Con agradable comodidad.





C230

Banda antisudorante adhesiva para atalaje de cabeza. Para caretas de soldadura A100, A300, A301.

MARCA: FARU



S1934

Banda antisudorante para careta Bionic. Instalación rápida y sencilla.

MARCA: HONEYWELL



20-3100V

Banda antisudorante WELDAS. La capa interior está hecha de espuma y la capa exterior es de algodón ignífugo. 22cm.

MARCA: WELDAS





Sellado facial SPEEDGLAS 9100FX AIR. Está diseñado para un ajuste cómodo mientras se suelda utilizando la unidad de aire motorizada 3M Adflo.

MARCA: 3M



TM049-06-69P

Conducto de aire HT-400. Está listo para ser montado en la careta de soldador.

MARCA: 3M



SP533700

Conducto aire para careta SPEEDGLAS 9100 AIR





Adaptador SPEEDGLAS 9100 FX AIR para tubo respiración ADFLO.

MARCA: 3M



SP838031

Tapa filtro ADFLO SPEEDGLAS NEGRA (NUEVA). MARCA: 3M



SP832000

Equipo SPEEDGLAS ADFLO motor sin filtro, bateria, cargador, cinturón, tubo.

MARCA: 3M





Piezas de pivote para la banda de la cabeza Speedglas 9100 (juego). Garantiza el nivel óptimo de comodidad y protección.

MARCA: 3M



SP432015

Protectores para ventanas laterales SideWindows serie 9000.

MARCA: 3M



SP166000

Pieza de montaje para arnes de careta 3M V10.





Adaptador para casco de seguridad PELTOR G22. Para acoplar a casco sin orejeras, mediante el sistema de click P3E, permitiendo el acople de pantallas o visores al casco sin necesidad de usar protección auditiva. Encaja fácilmente en la mayoría de cascos de seguridad con ranuras universales para accesorios y ayuda a proteger el rostro.

MARCA: 3M



SP833101

Cargador de batería SPEEDGLAS para ADFLO. El cargador "inteligente" no sobrecarga la batería.